

Техническая спецификация

| № | Наименование закупаемых товаров, работ и услуг | Краткая харак-ка (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д. | Ед. изм | к-во по бюджету на 2017 г. | К-во закупа | Стоимость за единицу (без НДС), тенге | Стоимость за единицу (с НДС), тенге | Сумма планируемая для закупа (без НДС), тенге. | Сумма планируемая для закупа (с НДС), тенге. |
|----|--|---|---------|----------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| | Запасные части а/м ДЭУ (пр-во китаи) | | | | | | | | |
| 1 | Амортизатор передний | SHOCK absorber Front 553720363B | шт | 10 | 2 | 30 000,00 | 33 600,00 | 60 000,00 | 67 200,00 |
| 2 | Амортизатор задний | SHOCK absorber REAR 553720364B | шт | 10 | 2 | 30 000,00 | 33 600,00 | 60 000,00 | 67 200,00 |
| 3 | Водяной насос | LGLFD5A51CK200226 | шт | 4 | 1 | 62 000,00 | 69 440,00 | 62 000,00 | 69 440,00 |
| 4 | Дворник стеклоочистителя | Wiper blade DQ080804 | шт | 20 | 5 | 5 000,00 | 5 600,00 | 25 000,00 | 28 000,00 |
| 5 | Диск сцепления ведомый | Clutch driven disc assy 553410200B | шт | 6 | 1 | 75 000,00 | 84 000,00 | 75 000,00 | 84 000,00 |
| 6 | Диск сцепления нажимной | Clutch case compressing disc assy 553410100B | шт | 2 | 1 | 150 000,00 | 168 000,00 | 150 000,00 | 168 000,00 |
| 7 | Комбинированные фонари задние | Combination lamp Rear (LH) DQ010544 | шт | 1 | 1 | 89 000,00 | 99 680,00 | 89 000,00 | 99 680,00 |
| 8 | Комбинированные фонари задние | Combination lamp Rear (RH) DQ010543 | шт | 1 | 1 | 89 000,00 | 99 680,00 | 89 000,00 | 99 680,00 |
| 9 | Компрессор воздушный | LGLFD5A51CK200226 | шт | 2 | 1 | 380 101,00 | 425 713,12 | 380 101,00 | 425 713,12 |
| 10 | Накладка тормозная задняя | LGLFD5A51CK200226 | шт | 80 | 20 | 11 609,00 | 13 002,08 | 232 180,00 | 260 041,60 |
| 11 | Накладка тормозная передняя | LGLFD5A51CK200226 | шт | 60 | 15 | 11 427,00 | 12 798,24 | 171 405,00 | 191 973,60 |
| 12 | Ремень | B69/17X1785 | шт | 5 | 1 | 9 215,00 | 10 320,80 | 9 215,00 | 10 320,80 |
| 13 | Ремень | GDX SPA 1280 | шт | 5 | 1 | 9 215,00 | 10 320,80 | 9 215,00 | 10 320,80 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|---------------------------|----|----|---|------------|------------|---------------------|---------------------|
| 14 | Ремень | SPA 1030 | шт | 5 | 1 | 9 215,00 | 10 320,80 | 9 215,00 | 10 320,80 |
| 15 | Ремень | V13X1030LA | шт | 5 | 1 | 9 215,00 | 10 320,80 | 9 215,00 | 10 320,80 |
| 16 | Ремень | V15X1090 | шт | 5 | 1 | 9 215,00 | 10 320,80 | 9 215,00 | 10 320,80 |
| 17 | Ремень | B 40/17 x 1050 | шт | 5 | 1 | 9 215,00 | 10 320,80 | 9 215,00 | 10 320,80 |
| 18 | Ремень | B 72/17x1850 | шт | 5 | 1 | 9 215,00 | 10 320,80 | 9 215,00 | 10 320,80 |
| 19 | Стекло боковое | LGLFD5A51CK200226 | шт | 4 | 1 | 133 906,00 | 149 974,72 | 133 906,00 | 149 974,72 |
| 20 | фильтр воздушный | Air filter assy 563210100 | шт | 15 | 3 | 59 242,00 | 66 351,04 | 177 726,00 | 199 053,12 |
| 21 | Фильтр масляный | LGLFD5A51CK200226 | шт | 30 | 7 | 14 000,00 | 15 680,00 | 98 000,00 | 109 760,00 |
| 22 | Фильтр топливный | LGLFD5A51CK200226 | шт | 30 | 7 | 14 000,00 | 15 680,00 | 98 000,00 | 109 760,00 |
| Итого: | | | | | | | | 1 965 823,00 | 2 201 721,76 |

Место поставки: Мангистауская область, г. Актау пос. Ынтымак Центральный склад ТОО "ОТК"

Сроки поставки: В течение 45 календарных дней с момента заключения договора

Начальник ПТО

Алмамедов Р.О.

Заместитель начальника ПТО

Кошен А.Б.

