

Техническая спецификация

| № | Наименование закупаемых товаров, работ и услуг | Краткая харак-ка (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д. | Ед. изм | к-во по бюджет у на 2017 г. | К-во закупа | Стоимость за единицу (без НДС), тенге | Стоимость за единицу (с НДС), тенге | Сумма планируемая для закупа (без НДС), тенге. | Сумма планируемая для закупа (с НДС), тенге. |
|----|---|---|------------|--------------------------------------|----------------|---|---|---|---|
| | Запасные части а/м HYUNDAI UNIVERSE LUXURY | | | | | | | | |
| 1 | Амортизаторы задние | 553008D500 | шт | 70 | 18 | 35 500,00 | 39 760,00 | 639 000,00 | 715 680,00 |
| 2 | Амортизаторы передние | 543008D500 | шт | 50 | 12 | 35 500,00 | 39 760,00 | 426 000,00 | 477 120,00 |
| 3 | Втулка переднего стабилизатора | 557728D000 | шт | 80 | 20 | 2 500,00 | 2 800,00 | 50 000,00 | 56 000,00 |
| 4 | Втулка стойки заднего стабилизатора | 557737H550 | шт | 80 | 20 | 3 000,00 | 3 360,00 | 60 000,00 | 67 200,00 |
| 5 | Гайка колесная левая | 5298692100 | шт | 60 | 15 | 700,00 | 784,00 | 10 500,00 | 11 760,00 |
| 6 | Гайка колесная правая | 5298592100 | шт | 60 | 15 | 700,00 | 784,00 | 10 500,00 | 11 760,00 |
| 7 | Клапан уровня пневматической подвески | 5585087501 | шт | 20 | 5 | 23 000,00 | 25 760,00 | 115 000,00 | 128 800,00 |
| 8 | Клапан уровня пневматической подвески | 558508A300 | шт | 20 | 5 | 28 000,00 | 31 360,00 | 140 000,00 | 156 800,00 |
| 9 | Лампа указателя поворота | 1865305009 | шт | 40 | 10 | 200,00 | 224,00 | 2 000,00 | 2 240,00 |
| 10 | Масляный фильтр №1 | 2632584700 | шт | 60 | 15 | 2 300,00 | 2 576,00 | 34 500,00 | 38 640,00 |
| 11 | Масляный фильтр №2 | 2634584001 | шт | 60 | 15 | 2 300,00 | 2 576,00 | 34 500,00 | 38 640,00 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|-------------------|----|----|----|------------|------------|------------|------------|
| 12 | Масляный фильтр тонкой очистки №3 | 2690193400 | шт | 60 | 15 | 5 500,00 | 6 160,00 | 82 500,00 | 92 400,00 |
| 13 | Подушка пневматическая задняя | 551708D001 | шт | 20 | 5 | 85 600,00 | 95 872,00 | 428 000,00 | 479 360,00 |
| 14 | Подушка пневматическая передняя | 541758A800 | шт | 20 | 5 | 85 600,00 | 95 872,00 | 428 000,00 | 479 360,00 |
| 15 | Пульт управления кондиционера | КМЖКГ18YRDC910467 | шт | 4 | 1 | 82 000,00 | 91 840,00 | 82 000,00 | 91 840,00 |
| 16 | Ремень генератора | 256568D000 | шт | 10 | 2 | 3 500,00 | 3 920,00 | 7 000,00 | 7 840,00 |
| 17 | Ремень кондиционера | 2521084461 | шт | 10 | 2 | 5 500,00 | 6 160,00 | 11 000,00 | 12 320,00 |
| 18 | Рулевой наконечник левый | 568117M101 | шт | 10 | 2 | 9 000,00 | 10 080,00 | 18 000,00 | 20 160,00 |
| 19 | Рулевой наконечник правый | 568127M101 | шт | 10 | 2 | 9 000,00 | 10 080,00 | 18 000,00 | 20 160,00 |
| 20 | Топливный фильтр | 3194584400 | шт | 40 | 10 | 3 000,00 | 3 360,00 | 30 000,00 | 33 600,00 |
| 21 | Тормозная трещетка передняя | 581508C800 | шт | 10 | 2 | 55 000,00 | 61 600,00 | 110 000,00 | 123 200,00 |
| 22 | Тормозные колодки задние верхние | 584408A600 | шт | 8 | 2 | 5 930,00 | 6 641,60 | 11 860,00 | 13 283,20 |
| 23 | Тормозные колодки задние нижние | 583408A600 | шт | 8 | 2 | 5 930,00 | 6 641,60 | 11 860,00 | 13 283,20 |
| 24 | Тормозные накладки задние верхние | 583428A600 | шт | 80 | 20 | 5 930,00 | 6 641,60 | 118 600,00 | 132 832,00 |
| 25 | Тормозные накладки задние нижние | 583438A600 | шт | 80 | 20 | 5 930,00 | 6 641,60 | 118 600,00 | 132 832,00 |
| 26 | Тормозной барабан задний | КМЖКГ18YRDC910467 | шт | 10 | 1 | 60 000,00 | 67 200,00 | 60 000,00 | 67 200,00 |
| 27 | Фильтр воздушный | 281308D000 | шт | 40 | 10 | 25 200,00 | 28 224,00 | 252 000,00 | 282 240,00 |
| 28 | Форсунки в сборе | КМЖКГ18YRDC910467 | шт | 6 | 2 | 180 000,00 | 201 600,00 | 360 000,00 | 403 200,00 |

| | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|-------------------|----|----|----|-----------|-----------|---------------------|---------------------|
| 29 | Фильтр кондиционера | КМЛКГ18УРDС910467 | шт | 40 | 10 | 15 000,00 | 16 800,00 | 150 000,00 | 168 000,00 |
| 30 | Шпилька колесная левая | 517758A101 | шт | 60 | 15 | 2 800,00 | 3 136,00 | 42 000,00 | 47 040,00 |
| 31 | Шпилька колесная правая | 517558A101 | шт | 60 | 15 | 2 800,00 | 3 136,00 | 42 000,00 | 47 040,00 |
| | Итого: | | | | | | | 3 903 420,00 | 4 371 830,40 |

Место поставки: Мангистауская область, г. Актау пос. Ынтымак Центральный склад ТОО "ОГК"

Сроки поставки: В течение 45 календарных дней с момента заключения договора

Начальник ПТО

Алмамедов Р.О.

Заместитель начальника ПТО

Кошен А.Б.